



TUTORIAL 9 CRIANDO UMA VISTA EXPLODIDA

O objetivo deste tutorial é mostrar como fazer uma vista explodida de uma montagem (arquivo .asm).


Fazendo este tutorial você criará a seguinte vista explodida:



1. Abra o ambiente **Solid Edge Assembly**
2. Abra o arquivo **Motor.asm**.



3. No Menu **Ferramentas** → **Ambientes**, clique em **ERA**.




4. Há duas formas de criar uma vista em explosão, a automática e a manual. Na manual, você reposiciona peça a peça e na automática esse reposicionamento é feito pelo software de forma automática. Por simplicidade, veremos aqui só a geração de vista explodida automática


5. Clique no comando **Explosão Automática**



Selecione a opção abaixo e clique em **Aceitar** 



Clique em **Explodir**.



6. Clique no botão **Arrastar Componente**




Com este comando você pode alterar a distância entre as peças na explosão.

- Clique sobre a opção **Mover Peça Selecionada**




. Este comando permite que se movimente apenas uma peça da montagem. O comando ao lado, se selecionado, move um grupo de peças em simultâneo.

Clique sobre o pistão e em **Aceitar** clique sobre o eixo X próximo ao pistão e movimente-o em direção ao bloco.




7. Seguindo este procedimento, diminua todas as distâncias entre as peças.



8. Clique no botão **Reposicionar** 

Clique sobre as peças que deseja trocar de posição e clique novamente quando a seta indicar o sentido da troca. Quando as peças estiverem nas posições corretas use o **Arrastar Componente** e organize as peças. Como exercício deixe as peças como na explosão abaixo:




9. Para esconder as linhas de fluxo clique no ícone **Linhas de Fluxo**  .



10. Clique em **Fechar ERA**  .

11. Salve seu trabalho.



Parabéns, você terminou este tutorial